



REFERENZOBJEKT MARKIERUNGEN FÜLLINSDORF

OBJEKT:

Unterhaltsarbeiten Füllinsdorf

AUSGEFÜHRTE ARBEITEN:

Diverse Demarkierungsarbeiten, Markierungsarbeiten in Kaltplastik aufgelegt und Flächenmarkierung mit Rollplastik

AUSFÜHRUNGSZEITRAUM:

Mai 2015

ANSPRECHPERSON:

Bauherr: Gemeinde Füllinsdorf

WESENTLICHE ARBEITEN:

Neue Ausfahrt mit Sperrfläche, rote Fläche als optischer Warteraum für Fussgänger („Sicherheit“). Diverse Markierungen wie Pollerumrandungen, Bus-Zickzack, Längsstreifen für Fussgänger etc. und einige Demarkierungsarbeiten

BESONDERHEITEN IM ZUGE DER AUSFÜHRUNG: Die Arbeiten mussten während dem laufenden Verkehr ausgeführt werden

